

EQUIPO DE TRABAJO

LENTES

De acuerdo con requisitos de ANSI Z87.1.

CHALECO DE SEGURIDAD

De acuerdo con requisitos de ANSI clase II.

CASCO

De acuerdo con requisitos de OSHA 1926.100

TAPONES PARA LOS OÍDOS

Requerido cuando niveles de ruido sobrepasan el mínimo.

CAMISA

Manga de mínimo 4".

GUANTES

Al manejar materiales. Use guantes apropiados para la tarea.

RESPIRADOR

Para proteger contra contaminantes aéreos.

CARETA DE PROTECCIÓN

Requerido cuando hay riesgos de heridas a la cara u ojos.

PANTALONES LARGOS

BOTAS CON SUELAS DURAS